



附件 1

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

被督查检查单位	勐关高速项目公司	督查检查时间	2023.8.4
存在的主要问题和隐患	<p>第一总包部： 关累隧道出口右幅：</p> <p>1. 施工单位超前地质钻孔记录与监理单位记录不一致； 2. 现场开挖方式未严格按已审批的施工方案进行实施、开挖后掌子面未按规范要求及时进行喷射混凝土封闭； 3. 逃生通道未按规范要求接长至二衬部位； 4. 未按规范要求对已浇筑的仰拱填充和二衬混凝土进行养生。</p> <p>关累隧道出口弃土场：</p> <p>5. 存在堆碴随意、过高、排水不畅、未按要求分级分台进行平整，对下方拌合站、石料厂造成安全隐患。</p> <p>第二总包部：</p> <p>6. 帕沙 5 号大桥左幅 0 号桥台施工人员未佩戴安全帽； 7. 个别填方路基段落拱形护坡冲刷严重； 8. 桥梁桩基钢筋笼现场临时存放覆盖措施不到位。</p>		
整改措施建议	<p>1.对本次督导提出的问题要求立行立改、举一反三，由版纳州交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2.要求版纳州交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、桥梁高墩及沟谷桩基施工、隧道工程、不良地质地段等部位加强检查，发现问题及时处置。</p>		
被督查检查单位 签字（盖章）	<div> 符华 2023年8月5日</div>		
督查检查组签字	<div> 张照 李志明 2023年8月5日</div>		

备注：此表一式两份。