



附件 1

云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	宜富高速公路项目公司	督查检查时间	2023.8.14
存在的主要问题和隐患	<p>陈家坟冲 K9+905 大桥(现场检查)</p> <p>1. 看守人员驻地位于林区, 存放少量施工物资, 存在消防安全隐患。</p> <p>2. 墩柱施工人行爬梯连墙件未与系梁固定。</p> <p>3. 临时用电使用不规范。</p> <p>嵩皮坡隧道出口右洞</p> <p>4. 掌子面应急箱物资配备不足, 缺手电照明、止血包扎等物资。</p> <p>5. 掌子面积水; 照明不足; 通风管与掌子面距离超标; 未设置应急逃生指示灯。</p> <p>6. 二衬台车斜支腿未粘贴反光贴。</p> <p>7. 值班室应急电话未醒目标示左右洞具体号码, 现场吹哨人员培训工作不到位。</p>		
整改措施建议	<p>1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三, 按照相关要求整改, 由曲靖市交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2. 要求曲靖市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查, 建立台账, 制定措施, 发现问题及时处置, 保障生产安全。</p>		
被督查检查单位 签字(盖章)	<p></p> <p>2023年8月15日</p>		
督查检查组签字	<p></p> <p>2023年8月15日</p>		

备注: 此表一式两份。