


附件 1

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

被督查检查单位	弥玉高速项目公司	督查检查时间	2023.8.7
存在的主要问题和隐患	登楼山隧道 1 号斜井： 1. 逃生管道未按要求接长至二衬部位； 2. 现场吹哨人对“吹哨人制度”职能职责不清楚。		
整改措施建议	1. 对本次督导提出的问题要求立行立改、举一反三，加强对吹哨人、安全人员、作业人员等进行培训、学习。 2. 由项目公司组织各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、桥梁高墩、隧道工程、不良地质地段等部位进行检查，发现问题及时处置。		
被督查检查单位 签字（盖章）	 2023年8月8日		
督查检查组签字	 2023年8月8日		

备注：此表一式两份。