

附件 1

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度  
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施  
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

被督查检查单位	玉溪市大夏高速投资建设开发有限公司	督查检查时间	2023.8.6
存在的主要问题 和隐患	大夏高速：  1. 路面个别部位变形、沉降；  2. 应急车道掉落树枝未及时清理；  3. 边坡排险施工作业区域未设置提示警示标牌；  4. 上跨高速公路桥梁防抛网设置长度不足。		
整改措施建议	1. 对本次督导提出的问题要求立行立改、举一反三；加强对运营道路汛期安全检查、隐患排查，发现问题及时处置。  2. 加强对涉路、上跨桥梁、跨越河道沟谷、隧道洞口边仰坡、可能诱发的地质灾害等部位进行风险排查，建立隐患清单，逐一销号。		
被督查检查单位 签字（盖章）	孔祥宇.  2023年8月8日		
督查检查组签字	张煦、李青山  2023年8月8日		

备注：此表一式两份。