

附件 1

云南省交通运输综合行政执法局开展公路建设项目汛期安全隐患督查记录表

被督查检查单位	陆寻高速公路项目公司	督查检查时间	2023.8.14
存在的主要问题和隐患	<p>太平哨立交区(现场检查、钢筋加工厂)</p> <p>1. 钻孔桩设备未满足三级配电要求,冲孔设备控制柜代替开关箱,控制柜同时控制空压机、电焊机,不符合“一机一箱”设置要求,且空压防护罩缺失。</p> <p>2. TJ1 标 1 号钢筋加工厂龙门吊开关箱损坏,手持电动砂轮未使用开关箱,采用插座连接;焊接作业现场存放易燃的纸箱,存在火灾隐患。</p> <p>3. 钢筋加工厂未严格按一机一闸要求进行落实;龙门吊钢丝绳编织不符合规范要求、吊钩保险卡扣失效。</p>		
整改措施建议	<p>1. 对本次抽查提出的问题要求立行立改、举一反三,按照相关要求整改,由曲靖市交通局对整改情况进行核查。</p> <p>2. 要求曲靖市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治有关文件要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、山体冲沟、3 人以上人员密集作业场所、隧道洞口、不良地质地段等部位进行全面检查,建立台账,制定措施,发现问题及时处置,保障生产安全。</p>		
被督查检查单位 签字(盖章)	<div>刘江瑞</div> <div>2023年8月15日</div>		
督查检查组签字	<div>李成 张照 李志山 杨书</div> <div>2023年8月15日</div>		

备注：此表一式两份。