



2022 年辖区高速公路服务设施双随机抽查结果

检查单位：云南省普洱高速公路路政管理大队

检查时间：2022 年 9 月 6 日至 9 月 6 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	普洱停车区 (昆明方向)	普洱磨思高速公路开发经营有限公司	李 娟 YN05071 汪俊飞 YN05090	1、开水间水槽有污物未清理； 2、男卫生间 3 号蹲坑垃圾篓垃圾未及时更换。	1 至 3 项责令 当场整改。	
2	昆磨高速公路	普洱停车区 (景洪方向)	普洱磨思高速公路开发经营有限公司	谢 祥 YN08050 李 娟 YN05071	1、停车区大货车未按规定位置停放； 2、卫生间洗手台水槽漏水； 3、绿化带内有垃圾。	1 至 3 项责令 当场整改。	
3	昆磨高速公路	同心停车区 (昆明方向)	普洱磨思高速公路开发经营有限公司	普家平 YN05077 刀志良 YN05080	1、男卫生间 8 号小便池无冲水； 2、男卫生间 2、4 号蹲坑损坏； 3、洗手台 5 号水龙头损坏。	1 至 3 项责令 限期整改。	
4	昆磨高速公路	那柯里停车区 (普洱方向)	普洱磨思高速公路开发经营有限公司	李 娟 YN05071 谢 祥 YN08050	1、停车场内停车位有垃圾； 2、公共场区走道上有烟头。	1 至 2 项责令 当场整改。	