

# 2022年辖区高等级公路服务设施“双随机、一公开”抽查结果

检查单位：云南省高速公路路政管理大队

检查时间：2022年9月14日至9月16日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	G78 汕昆高速 昆石段	石虎关停车区 昆明至石林方向	中国石化销售股份有限公司云南昆明 石虎关加油站	颜钰林 25000017113 胡晓晞 YN01507 郭 伦 YN01402	停车区服务设施完好，卫生间三 有三无落实到位，停车秩序良 好，认真落实疫情防控工作。	现场检查 实地核查	
2	G78 汕昆高速 昆石段	龙昇停车区 昆明至石林方向	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	颜钰林 25000017113 胡晓晞 YN01507 郭 伦 YN01402	停车区服务设施完好，卫生间三 有三无落实到位，停车秩序良 好，认真落实疫情防控工作。	现场检查 实地核查	
3	G78 汕昆高速 昆石段	龙昇停车区 石林至昆明方向	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	颜钰林 25000017113 胡晓晞 YN01507 郭 伦 YN01402	停车区服务设施完好，卫生间三 有三无落实到位，停车秩序良 好，认真落实疫情防控工作。	现场检查 实地核查	
4	G78 汕昆高速 昆石段	阳宗服务区 昆明至石林方向	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	颜钰林 25000017113 胡晓晞 YN01507 郭 伦 YN01402	服务区服务设施完好，卫生间三 有三无落实到位，停车秩序良 好，认真落实疫情防控工作。	现场检查 实地核查	
5	G78 汕昆高速 昆石段	木渣箐停车区 石林至昆明方向	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	颜钰林 25000017113 胡晓晞 YN01507 郭 伦 YN01402	服务区服务设施完好，卫生间三 有三无落实到位，停车秩序良 好，认真落实疫情防控工作。	现场检查 实地核查	