

# 云南省航务管理局 2024 年度航运公司安全与防污染“双随机、一公开”抽查报告

根据《云南省交通运输厅关于印发 2024 年度双随机抽查事项清单和抽查工作计划的通知》（云交政法〔2024〕4 号）《关于组织开展 2024 年“双随机、一公开”检查工作的通知》等文件要求，我局在 2024 年 7 月 22—26 日对澜沧江西双版纳辖区开展了 2024 年度航运公司安全与防污染“双随机、一公开”抽查工作。

## 一、抽查时间

2024 年 7 月 22 日至 26 日

## 二、抽查组人员

根据《云南省交通运输厅关于印发 2024 年度双随机抽查事项清单和抽查工作计划的通知》（云交政法〔2024〕4 号）及水路交通信用分级分类监管有关工作要求，在云南省交通运输行政执法综合管理信息系统“双随机、一公开”行政检查内抽取航运公司安全与防污染检查执法人员组成航运公司安全与防污染检查小组，名单如下：

曾 军 云南省航务管理局 安监处副处长

执法证号：25000017160

魏志刚 云南省航务管理局 运管处一级主任科员

执法证号：25000017246

## 三、抽查企业名单

按照《办法》的要求，本次抽查中华人民共和国西双版纳海事局澜沧江对外开放水域从事水路运输的企业，采用随机抽取的方式，在《名录库》中抽取了被抽查企业 11 家，企业名单如下：

- 1、西双版纳凤凰国际航运有限公司
- 2、云南同饮一江水国际旅游航运有限公司
- 3、西双版纳金三角旅游航运有限公司
- 4、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司
- 5、西双版纳印象澜沧江旅游航运有限公司
- 6、西双版纳港埠旅游航运有限公司
- 7、西双版纳建业航运有限公司
- 8、西双版纳嘉州船舶修造厂
- 9、西双版纳渝纳国际航贸有限公司
- 10、云南力拓建材有限公司
- 11、云南羽悦工程服务有限公司

#### 四、检查内容：

按照要求对以上 11 家从事澜沧江对外开放水域干线运输企业进行了检查，主要检查了航运公司安全管理制度建立情况和安全生产责任制落实情况，公司对船舶安全管理工作开展情况；船舶证照管理情况；工作台账情况；停泊值班、作业期间安全与防污染措施是否落实到位。

检查及整改要求见下表：


序号	企业名称	存在问题	整改要求
1	西双版纳凤凰国际航运有限公司	1、未制定防污染管理制度； 2、年度应急演练计划未按规定制定演练项目，缺少人员疏散和弃船演习。	1、尽快制定防污染管理制度； 2、重新制定年度应急演练计划，人员疏散每年不少于 2 次，弃船演练不少于 1 次。
2	云南同饮一江水国际旅游航运有限公司	1、未制定防污染管理制度； 2、应急演练缺少弃船演习，人员疏散演练次数不足。	1、尽快制定防污染管理制度； 2、年度应急演练计划增加人员疏散、弃船演练。
3	西双版纳金三角旅游航运有限公司	公司安全管理制度中部分制度未将责任落实到具体部门，法人在安全管理中的职责不明确。	梳理修改公司安全管理制度，确保职责明确，层层落实安全生产责任。
4	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	1、公司安全管理制度中法人的职责不满足新安全生产法要求； 2、未制定年度教育培训计划；	1、对照新安法要求，修改调整安全管理制度，明确各岗位职责；



		3、公司法人未对公司所属船舶开展安全检查； 4、未按规定开展应急演练。	2、制定全员年度培训计划； 3、公司法人定期对所属船舶开展安全检查； 4、按规定开展应急演练。
5	西双版纳印象澜沧江旅游航运有限公司	1、未制定防污染管理制度； 2、应急演练缺少弃船演习，人员疏散演练次数不足。	1、尽快制定防污染管理制度； 2、年度应急演练计划增加人员疏散、弃船演练，并开展演练。
6	西双版纳港埠旅游航运有限公司	1、未制定防污染管理制度； 2、未制定年度教育培训计划； 3、未开展船岸联合演习。	1、尽快制定防污染管理制度； 2、结合公司实际制定年度教育培训计划； 3、尽快组织开展船岸联合演习。
7	西双版纳建业航运有限公司	1、公司安全管理制度中未明确法人职责，海务机务职责不明确； 2、公司法人未对公司所属船舶开展安全检查； 3、年度应急演练计划缺少船岸联合演习和弃船演习。	1、对照新安法要求，修改调整安全管理制度，明确法人、海务、机务职责； 2、公司法人开展对公司所属船舶的安全检查； 3、修改年度应急演练计划，增加船岸联合演练、弃船演练，并开展演练。
8	西双版纳嘉州船舶修造厂	1、未见公司对船舶检查的相关记录； 2、未开展船岸联合演练。	1、公司按要求定期开展对船舶的检查并保留检查记录； 2、尽快组织开展船岸联合演练。
9	西双版纳渝纳国际航贸有限公司	因公司人员出国，未对公司台账资料进行检查。仅对管理人员进行了询问	停航期间严格执行船舶停泊值班制度。
10	云南力拓建材有限公司	2021年9月至今停运，公司海务机务按规定定期对船舶维护保养，并安排人员执行停泊值班制度。	做好船舶维护保养工作及船舶停泊值班工作。
11	云南羽悦工程服务有限公司	1、未制定防污染管理制度； 2、未制定年度教育培训计划； 3、公司法人未组织岸基部门对公司所属船舶开展安全检查；	1、尽快制定防污染管理制度； 2、结合公司实际制定年度教育培训计划； 3、公司法人安规组织开展对公司所属船舶的安全检查。

对上属企业所辖船舶进行了抽查，未发现有违法、违规行为。





## 五、存在问题分析

通过此次“双随机、一公开”检查发现，在疫情过后，市场预期不足，航运公司经营困难，加重了安全管理难度，企业在安全管理、防污染管理、安全投入、应急演练、公司资料台账管理无专人负责、员工（船员）教育培训等方面存在不足；属地海事管理部门应加强对企业安全管理的监管和服务，逐步提高企业的安全管理水平，确保安全形势持续稳定。

