

附件 1

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

被督查检查单位	西双版纳昆曼运输有限责任公司	督查检查时间	2023.8.5
存在的主要问题和隐患	对国务院督查组发现问题的整改工作推进滞后。		
整改措施建议	西双版纳州交通局督促昆曼公司对存在问题按要求尽快完成整改工作。		
被督查检查单位 签字（盖章）	<div>排伟 2023.8.5.</div> <div>年 月 日</div>		
督查检查组签字	<div>李康 张煦, 李志山</div> <div>2023年8月5日</div>		

备注：此表一式两份。