


航运公司安全与防污染“双随机、一公开”监督检查表

公司名称	云南中境建材有限责任公司		
法人代表	田德全	联系方式	
检查人员名单	曾军 陈军		
检查形式	现场检查		
检查内容及情况记录			
编号	检查内容	检查情况	整改要求
1	安全与防污染管理制度或安全管理体系建立情况。		结合公司实际修改安全管理制度；立即开展风险源辨识评估工作，制定相应防控措施。
2	公司对船舶提供资源和岸基支持情况。		
3	公司安全与防污染管理人员配备情况。		
4	公司为船舶配备船员情况；船员持证情况。		
5	公司教育培训制度落实情况。		
6	公司对船舶安全与防污染监督检查实施情况。		
7	公司应急预案建立实施、训练演习情况。		
8	公司所属中国籍船舶发生事故、重大险情或者被滞留的信息报告情况。		
9	建立安全管理体系的航运公司重大事项报告情况。		
<p>检查意见：</p> <p>1、公司安全管理制度与公司现状不符，制度与实际管理存在“两张皮”现象。</p> <p>2、公司未开展风险源辨识、评估工作，缺乏相应制度规定。</p>			
<p>检查组长：曾军</p> <p>2023年10月19日</p>			
<p>公司单位意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>			
<p>公司负责人签字：田德全 2023.10.19</p> <div style="text-align: center;">  </div>			