

附件 1.

2022 年辖区高等级公路服务设施“双随机、一公开”抽查结果

检查单位: 云南省水昭高速公路路政管理大队

检查时间: 2022 年 7 月 12 日至 8 月 03 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	G85 银昆高速公路水麻线	中和停车区 (四川至昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	王清伟 YN07609 欧阳明荣 YN07628	8 月 3 日检查发现: 环境卫生良好, 服务设施完好, 车辆摆放有序。	无	
2	G85 银昆高速公路水麻线	中和加水站 (昆明至四川方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	王清伟 YN07609 杨兆成 YN07625	7 月 12 日检查发现: 公共场区环境卫生良好。	无	
3	G85 银昆高速公路水麻线	凉风凹加水站 (昆明至四川方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	杨兆成 YN07625 雷洪彬 YN07642	8 月 14 日检查发现: 场区地面有矿泉水瓶、卫生间洗手台面垃圾清理不及时。	责令现场整改	
4	G85 银昆高速公路水麻线	中和加水站 (昆明至四川方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	刘瑛 YN07617 田玮 YN07636	7 月 29 日检查发现: 环境卫生良好。	无	